



**Til Beboerne  
I sameiet Grønlands Hagen**

**04.12.2006**

## **EGENKONTROLL AV RADIATOR OG BADEGULVSMÅLERE**

**Nå har vi foretatt flere avlesninger av radiator og baderomsmålere og ser at det er noen få målere som bør kontrolleres.**

**Det er noen radiosignaler som ikke registreres og noen målere som har unormale eller et avvikende måleresultat.**

**Vennligst sjekk at målerne ikke på noen måte er tildekket, det skal være minst 10 cm fri klaring mellom målere og møbler.**

**Hvis det ved neste avlesning fortsatt er avvikende eller målere med feil vil vi komme og foreta en service på disse.**

**Ved spørsmål ring vår automatiske service telefon 2202 1459**

**Med vennlig hilsen**

**Sigurd Hougen  
Prosjektleder.  
Techem AS**